

Guía de selección de termómetros por infrarrojos

FLUKE®



Guía de selección		Serie 60 de Fluke				Serie 560 de Fluke				Serie 570 de Fluke			
Termómetros por infrarrojos		Fluke 61	Fluke 62 MAX	Fluke 62 MAX+	Fluke 63	Fluke 561	Fluke 566	Fluke 568/568Ex	Fluke 572-2				
Rango de temperatura	De -18 a 275 °C	De -30 a 500 °C	De -30 a 650 °C	De -32 a 335 °C	De -40 a 550 °C	De -40 a 350 °C	De -40 a 800 °C	De -40 a 900 °C	De -30 a 900 °C				
D:S Relación entre distancia al blanco (D) y el diámetro de la superficie (S)	8:1	10:1	12:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	60:1				
Puntero láser	Un único punto	Un único punto	Doble puntero láser	Un único punto	Un único punto	Un único punto	Un único punto	Un único punto	Láser doble con corrección de desviación, potencia <1mW				
Precisión	2%	1,50%	1,00%	1%	1%	1%	1%	1%	1%				
Tiempo de respuesta	< 500 msSeg	< 500 msSeg	< 300 msSeg	< 500 msSeg	< 500 msSeg	< 500 msSeg	< 500 msSeg	< 500 msSeg	< 500 msSeg				
Distancia típica al objetivo	Hasta 2 m	Hasta 2 m	Hasta 2 m	Hasta 2,5 m	Hasta 2,5 m	Hasta 4,5 m	Hasta 7,5 m	Hasta 9 m	Hasta 9 m				
Emissividad ajustable	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Lecturas mínima y máxima	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Lecturas del promedio	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Lecturas diferenciales	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Pantalla LCD retroiluminada	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Alarma acústica de valores máximos/mínimos	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Alarma visual de valores máximos/mínimos	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Incluye sonda de contacto	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Entrada para sonda (tipo de sensor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Registro de datos (número de medidas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Conexión a PC	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Compatible con software FlukeView Forms	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

Aplicaciones recomendadas



Seguridad y protección
Localización de incendios
Materiales peligrosos
Balastos defectuosos
Búsqueda y rescate
Residuos de soldadura
Mantenimiento de equipos



Procesos de fabricación
Medida de la temperatura en moldes
Impresión en papel y su transformación
Plásticos termo conformados
Electrónica
Cuartado y secado de pintura
Alimentos
Química y farmacéutica



Sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
Conductos con fugas
Termostatos
Equilibrio de temperatura
Sistemas de distribución del vapor
Tuberías de compresores



Mantenimiento de la planta / instalaciones
Mantenimiento predictivo y preventivo
Análisis de eficiencia energética
Programas de mantenimiento de vehículos y flotas
Conexiones reflectivas en circuitos eléctricos
Ubicaciones peligrosas/petroquímicas
Motores, bombas y rodamientos



Termómetros de contacto
Para consultar nuestra gama completa de termómetros de contacto, ver página 69.